

Chaquetas y delantales de soldadura

La seguridad del soldador contra salpicaduras y chispas.



Las chaquetas de soldadura ESAB están hechas de cuero de alta calidad. Tienen un frente reforzado, lo que los hace extremadamente resistentes al desgaste y al calor. Las chaquetas de soldadura cuentan con costuras KEVLAR, cuello elevado, bolsillo interior y posibilidad de ajuste de muñeca.

Los delantales de soldadura ESAB distribuyen el peso de manera efectiva. Los delantales tienen costuras KEVLAR. Longitud 107 cm.

Visite esab.com para más información.

Información para pedidos	
Chaqueta de soldadura ESAB, L (47" pecho)	0700 010 002
Delantal ESAB	0700 010 007

Datos Técnicos		
N° de parte	0700 010 002	0700 010 007
Certificado por	INTERTEK Labtest UK Ltd	
Certificaciones	EN ISO 11611:2007	
N° de certificado	LECFI00316818	LECFI00316816
Instrucciones de limpieza y almacenamiento	No se debe lavar, solo use un paño húmedo para limpiar, se debe almacenar en un lugar fresco y seco. No almacenar en contacto directo a la luz solar.	
Tiempo de duración	3-4 años cuando se almacena correctamente	
Empaque	Empaquetado individualmente en bolsa de polietileno	

SOLDEXA

UNA COMPAÑÍA **ESAB**

ESAB / esab.com

