

Paquete completo SLICE®

ARCAIR
AN ESAB® BRAND

Paquete completo de corte exotérmico portátil con su propia fuente de ignición, así como regulador y bombona de oxígeno



Paquete completo
SLICE

Vaya donde quiera y corte, queme o perfore prácticamente cualquier material metálico, no metálico o compuesto con este paquete de corte exotérmico.

Se trata de un sistema de corte autosuficiente perfecto para las situaciones de corte de emergencia o entrada forzosa, en las que cada segundo cuenta.

- Mango de la torcha y protección de caucho mejorados para favorecer el agarre del operario y proteger de la pulverización fundida al perforar
- Conjunto percutor mejorado que incorpora un mecanismo deslizante que permite al operario exponer solo una pequeña parte de la barra de ignición (cobre), lo que incrementa la vida útil de la barra de cobre percutora
- Caja de la batería mejorada, con mejores prestaciones en comparación con el modelo anterior
 - Recarga más rápida de una batería agotada
 - Indicador del nivel de gas mejorado, con indicador del estado de la batería
 - Protección contra sobrecarga

Para más información, visite esab.com.

Sector

- Construcción de puentes
- Fabricación industrial y general
- Minería
- Reparación y mantenimiento
- Constructores de acero



Paquete completo SLICE®

Especificaciones

Tensión principal (entrada)	120 V CA 60 Hz y 220 V CA 50 Hz
Tensión de salida	12 V CC
Tiempo de carga (batería completamente agotada)	6 h
Barras de corte exotérmico	1/4 pulg. x 22 pulg. Sin recubrimiento: 25 unidades
Longitud del cable de potencia y manguera de oxígeno	3 m (10 pies)
Tamaño AWG del cable de alimentación	n.º 10
Marca de certificación (normas)	CE
Dimensiones largo x ancho x alto (sin bombona)	15 pulg. x 25 pulg. x 8 pulg. (400,05 mm x 638,18 mm x 206,38 mm)
Dimensiones largo x ancho x alto (con cilindro)	15 pulg. x 27 pulg. x 8 pulg. (400,05 mm x 688,98 mm x 206,38 mm)
Peso sin bombona	17,71 kg (39,05 lbs)
Peso con bombona	31,75 kg (70 lbs)

Información de pedido

Paquete completo SLICE – 220 V CA 50 Hz	63991042CE
---	------------

Opciones y accesorios

Fuente de ignición con batería SLICE	96-076-040
Adaptador de potencia con cable de alimentación para Europe	96-076-042
Torcha de corte SLICE CE con cable de alimentación n.º 10 (al encender con batería de 12 V y cortar sin potencia)	03-003-012CE
Torcha de corte SLICE CE con n.º 6 (al encender con batería de 12 V y cortar sin potencia)	03-003-011CE
Torcha de corte SLICE CE con n.º 1 (hasta 200 A con potencia)	03-003-010CE
Conjunto percutor SLICE	72-012-010

Barras de corte

Barras de corte exotérmico SLICE, recubiertas de fundente, 1/4 x 22 - 100 uds.	42049003
Barras de corte exotérmico SLICE, recubiertas de fundente, 1/4 x 22 - 25 uds.	42049002
Barras de corte exotérmico SLICE, sin recubrimiento, 3/8 x 36 - 25 uds.	43049009
Barras de corte exotérmico SLICE, sin recubrimiento, 3/8 x 18 - 50 uds.	43049007
Barras de corte exotérmico SLICE, sin recubrimiento, 1/4 x 22 - 25 uds.	43049002
Barras de corte exotérmico SLICE, sin recubrimiento, 1/4 x 44 - 25 uds.	43049005
Barras de corte exotérmico SLICE, recubiertas de fundente, 3/8 x 18 - 50 uds.	42049005
Barras de corte exotérmico SLICE, sin recubrimiento, 1/4 x 22 - 100 uds.	43049003



ESAB / esab.com

